


## 告知函

尊敬的客户：

自收到《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》，我司高度重视并组织相关人员进行会议探讨。针对“鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆在电磁力作用下产生摆动，易引起制动器卡阻的问题，要将鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆更换为铜质等非导磁材料的松闸顶杆”，我司说明如下：

关于早期“东莞市飞鹏电梯有限公司”（快意电梯股份有限公司前身）生产的电梯使用异步主机为意大利ELEMOL进口的主机，因松闸顶杆（带扭簧措施可防止随铁芯转动）在电磁力作用下不会产生摆动现象，无卡阻风险，因此不属于此次专项排查治理范围。且该制动器为铆接封装结构，不应拆解保养。



松闸顶杆（带扭簧可防止随铁芯转动）



特此告知，商祺！



---

注：本函之内容均系电脑文字打印，任何手写或删改或增减之行为或内容均无效，均以本函原文内容为准。  
联系电话：400-6789-443